

Come raggiungere Piazza Libert  - Bergamo

Scheda di adesione

Seminario

## “La gestione ed il controllo del Rischio Industriale”

Bergamo  
20 dicembre 2005

nome e cognome

ente/istituzione/azienda

indirizzo

telefono

fax

e-mail

La scheda dovr  essere compilata e trasmessa, entro il 10 dicembre 2005, via fax o via e-mail alla Segreteria Organizzativa

*Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003 a tutela dei dati personali; i dati richiesti vengono utilizzati per l'organizzazione della presente iniziativa.*



### Segreteria organizzativa

Confindustria Bergamo  
Enrica Fustinoni  
Via Camozzi, 70  
24121 Bergamo

tel. 035-275271  
fax 035-212363  
e-mail enrica\_fustinoni@unindustria.bg.it

### Per ricevere ulteriori informazioni

ARPA Lombardia

Walter Restani

tel. 02/69666302/232  
fax 02/69666254

Confindustria Bergamo

Roberto Fiandri

tel. 035-275262  
fax 035-212363



Regione Lombardia



CONFINDUSTRIA BERGAMO  
Unione degli Industriali della Provincia

Seminario

## “La gestione ed il controllo del Rischio Industriale”



Bergamo  
20 dicembre 2005  
Sala Convegni

Palazzo dei Contratti e Manifestazioni  
Piazza della Libert 



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia



Regione Lombardia



CONFINDUSTRIA BERGAMO  
Unione degli Industriali della Provincia

## Obiettivi del Seminario

Il seminario, in relazione anche alla direttiva 2003/105/CE, che ha introdotto nuove disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti, intende affrontare il sistema del controllo e della gestione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) in Lombardia.

Con l'entrata in vigore della l.r. 19/2001, è stato avviato nella Regione Lombardia un nuovo modello per la gestione delle Visite Ispettive di controllo dell'attività RIR, nel cui ambito l'ARPA è stata investita di specifiche ed impegnative competenze.

Inoltre il regolamento 331/01/CE, in fase di recepimento in Italia, prevede sia la pianificazione annuale, sia la comunicazione delle attività di controllo.

Il seminario si pone quindi l'obiettivo di illustrare le attività e le criticità presenti in Regione Lombardia.

Notevole impegno è stato inoltre dedicato anche alla formazione del cittadino relativamente ai rischi presenti sul territorio, anche in relazione agli aspetti di compatibilità territoriale e urbanistica.

	Programma		
9.00	<u>Registrazione partecipanti</u>	12.20	<b>Problemi e strategie adottate per le aziende RIR</b> <i>Sergio Treichler</i> Direzione Centrale Tecnico Scientifica, Federchimica
9.30	<b>Introduzione dei lavori</b>	12.40	<b>Il Controllo delle reazioni fuggitive</b> <i>Paolo Cardillo</i> Stazione Sperimentale per i Combustibili
	<b>Presiede:</b> <i>Carlo Maria Marino</i> Presidente ARPA Lombardia <i>Massimo Buscemi</i> Assessore Polizia Locale e Protezione Civile, Regione Lombardia <i>Domenico Zambetti</i> Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Regione Lombardia <i>Alessandra Salvi</i> Assessore all'Ambiente e alla Tutela Risorse Naturali, Provincia di Bergamo <i>Cono Federico</i> Prefetto di Bergamo <i>Silvio Rocchi</i> Direttore Generale ASL, Bergamo <i>Sandro Scaravaggi</i> Confindustria di Bergamo	13.00	Pausa
	<b>I<sup>a</sup> Sessione:</b> <b>Il Rischio Rilevante in Lombardia</b>	14.30	<b>Dipartimento ARPA</b> <i>Giampiero Valsecchi</i> Dipartimento ARPA di Bergamo
	Moderatori: <i>Walter Restani, Franco Olivieri</i>	14.50	<b>Interventi sul Rischio Tecnologico</b> <b>(5.2 ed.ex 5.3 D. lgs. 334/99)</b> <i>Gian Andrea Gino</i> Componente Comitato Valutazione Rischi, Regione Lombardia
10.20	<b>Aziende RIR in Lombardia, esame delle Schede di Valutazione Tecnica (SVT)</b> <i>Vito La Porta</i> Dirigente Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici, Regione Lombardia	15.10	<b>Dipartimento ASL</b> <i>Bruno Pesenti</i> Responsabile Dipartimento ASL, Bergamo
10.40	<b>Controllo/verifiche ispettive nelle aziende RIR – criticità</b> <i>Walter Restani</i> Dirigente U.O. Rischi Industriali, ARPA Lombardia	15.30	<b>L'Università e la sicurezza industriale</b> <i>Giuseppe Biardi</i> Preside Facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali, Politecnico di Milano
11.00	Coffee Break	15.50	Coffee Break
11.30	<b>Il ruolo e le esperienze dei V.V.F.</b> <i>Dario D'Ambrosio</i> Direttore Regionale Vigili del Fuoco, Lombardia	16.10	<b>La certificazione SGS</b> Istituto di Certificazione Certiquality Istituto di Certificazione Certisic
11.50	<b>Le competenze e le esperienze ISPESL</b> <i>Alfonso De Lucia</i> ISPESL	16.40	<b>Pianificazione Urbanistica e Rischio Tecnologico</b> <i>Gian Carlo Bello</i> Componente Comitato Valutazione Rischi, Regione Lombardia
	<b>Le competenze degli Organismi Notificati</b> <i>Pieralberto Frighi</i> ICEPI	17.00	<b>Dibattito e Conclusioni</b> <i>Giuseppe Zavaglio</i> Direttore Generale ARPA Lombardia