

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: ISPEZIONI

| CONTENUTI DELL'OBBLIGO ex art. 35 d.lgs. 33/2013 | Descrizione |
|--|---|
| <i>Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</i> | <p>ARPA Lombardia svolge, in collaborazione con VVFF e INAIL, le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza per stabilimenti di Soglia Superiore. Il Comitato Tecnico Regionale, di cui ARPA Lombardia è membro variabile, è l'Autorità Competente.</p> <p>Su mandato di Regione Lombardia, in collaborazione con i VVFF, ARPA effettua le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza per stabilimenti di Soglia Inferiore.</p> <p>Riferimenti normativi: Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la pagina web: http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/impres e/controlli/aia/Pagine/default.aspx</p> <p>Per informazioni sulle modalità di accesso ai documenti amministrativi: http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/traspar enza/dati_trasparenza/procedimento_accesso_atti.pdf</p> <p>Per informazioni sulle modalità di accesso alle informazioni ambientali: http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/traspar enza/dati_trasparenza/Procedimento_accesso_informazio n_Ambientali.pdf</p> |
| <i>Ufficio responsabile del procedimento e dell'istruttoria</i> | <ul style="list-style-type: none">• Settore APC - U.O. Attività Produttive• UU.OO. APC dei Dipartimenti territoriali <p>Il personale coinvolto nell'attività ispettiva è parte integrante di gruppi ispettivi a cui partecipano enti diversi, a seguito di specifica e formale designazione da parte dell'AC.</p> <p>– UO AP Settore APC: e.porro@arpalombardia.it tel. 0269666206-336</p> <p>– UO APC Dip. BG: s.padovani@arpalombardia.it tel. 0354221711</p> <p>– UO APC Dip. BS-MN: a.ferrari@arpalombardia.it tel. 03076811</p> <p>– UO APC sede BS:</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>e.galimberti@arpalombardia.it tel. 03076811</p> <p>– UO APC sede MN: l.fusari@arpalombardia.it tel. 037646901</p> <p>– UO APC Dip. CO: e.bravetti@arpalombardia.it tel. 03743911</p> <p>– UO APC Dip. CR: a.dimeo@arpalombardia.it tel. 0372592111</p> <p>– UO APC Dip. LC-SO: c.pellegrino@arpalombardia.it tel. 0341266800 / 0342183211</p> <p>– UO APC Dip. LO-PV: f.cambielli@arpalombardia.it tel. 037154251 / 038241221</p> <p>– UO APC Dip. MI-MB: p.bossi@arpalombardia.it tel. 02748721</p> <p>– UO APC MI-MB – area nord: m.maierna@arpalombardia.it tel. 0393946311</p> <p>– UO APC MI-MB – area sud: c.narducci@arpalombardia.it tel. 02748721</p> <p>– UO APC Vallecamonica-Iseo: u.cassio@arpalombardia.it tel. 03076811</p> <p>– UO APC Dip. VA: e.caprioli@arpalombardia.it tel. 0332 327751</p> |
| Modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Contatti con l'ufficio responsabile del procedimento o con l' URP . |
| Termine per la conclusione del procedimento | Nell'ambito delle verifiche RIR ARPA svolge la propria attività ispettiva nell'ambito di una Commissione. Il procedimento è in capo al CTR per le aziende di soglia superiore e a Regione Lombardia per le aziende di soglia inferiore, pertanto i tempi sono dettati da altri Enti. Per l'endoprocedimento in cui è coinvolta ARPA la normativa non fissa specifici termini. |
| Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | / |
| Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari | Non è previsto alcun pagamento ad ARPA. |

| | |
|---|---|
| <i>Soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento</i> | Dirigente sovraordinato al dirigente della struttura responsabile del procedimento. Vedi elenco |
| <i>Atti e documenti da presentare</i> | Modulistica non prevista. |